

## Rokytnice nad Rokytnou / Obnova schodiště u kostela vč. restaurování soch světců

Římskokatolická farnost Rokytnice nad Rokytnou

Venkovní schodiště, které propojuje střed městyse s historickými objekty kostela sv. Jana Křtitele a fary, bylo vybudováno v polovině 18. století. V roce 1938 bylo rozhodnuto rozšířit toto schodiště přibližně o 1 m, což znamenalo nahradit původní těleso novostavbou, avšak s použitím původních kamenných desek, kryjících horní stěny zábradlí schodiště. Při realizaci prací tenkrát došlo k přerušení kontinuity betonáže a následně k celistvému nespojení betonové směsi. Kromě statických poruch podesty, stěn a podstavců byly na některých podstavcích soch patrné poruchy způsobené nekáznými tehdejšími staviteli.

Současná nutná obnova venkovního schodiště byla zahájena zemními pracemi a to postupným odtěžováním zeminy z rubových stran zdí a jejich podbetonováním. Při těchto činnostech rovněž došlo i k odstranění pařezů pokácených dřevin. Totéž řešení statického zajištění tělesa schodiště bylo provedeno i uvnitř mezi jeho zdi. Rubové části zdí byly odvodněny drenáží a eliminace negativního působení vlhkosti byla ještě zajištěna aplikací hydroizolačních stěrek. Původní schodišťové stupně se ukládaly do betonového lože. Na podestě je již použita nová kamenná dlažba. Poté byly aplikovány speciální technologie pro „sešití“ trhlin ve zdech i pilířích, k instalaci nového zábradlového madla, k doplnění chybějících materiálů a k jejich barevnému sjednocení. Tyto práce prováděl restaurátor. Finální fází bylo osazení skupiny osmi zrestaurovaných soch světců zpět na jejich původní místa.

Finančně se vedle vlastníka na realizaci podílel Městys Rokytnice nad Rokytnou, Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury ČR.

